

平成 29 年 3 月 21 日

お客様各位

東京都千代田区岩本町 1-10-3
日本エレベーター製造株式会社

弊社製エレベーターの旧型ブレーキシステム改善措置のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

国土交通省からの要請に基づいて、弊社製エレベーターのブレーキシステムを再検証した結果、旧型ブレーキシステム(引上げ式)に改善措置が必要となりました。

平成 28 年 10 月 11 日付けで国土交通省にて弊社の改善措置が了承されたことにより、当該ブレーキシステムに安全増し対策の改善措置を実施いたします。

つきましては、ご利用のエレベーターで対象の旧型ブレーキシステムが使用されている場合は、下記連絡先までご連絡をお願いいたします。


ご理解とご協力のほど、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

I. 対象の旧型ブレーキシステム(引上げ式)概要

- ・開閉アーム調整ボルトの取り付け位置が開閉アームの回転支点より上部にある構造
- ・ブレーキライニングの摩耗が進行した場合、ブレーキ制動力が低下する懸念あり
- ・当該ブレーキシステム製造時期は、昭和 40 年代前後



II. 連絡先

品質保証部品質保証課
宮部

TEL: 048-951-0110

FAX: 048-987-0113

E-mail: hinsyobu@nichiele.co.jp

以上